




EKSELANS BY ITS




REPARTIDORES QuiCoax · REPARTITEURS QuiCoax
PARTITORI QuiCoax · DISTRIBUIDORES QuiCoax · QuiCoax SPLITTERS
 RQC 2 · RQC 3 · RQC 4


| REFERENCIA | RÉFÉRENCE | ARTICOLO | REFERÊNCIA | REFERENCE | | RQC 2 | RQC 3 | RQC 4 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Código | Code | Codice | Codigo | Code | | 141010 | 141010 | 141016 |
| Banda de paso | Bande passante | Banda passante | Banda de passagem | Passband | MHz | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 |
| Salidas | Sorties | Uscite | Saídas | Outputs | Nº | 2 | 3 | 4 |
| Pérdidas de paso | Affaiblissement de passage | Perdite di passagio | Perdas inserção | Insertion loss | dB 860 MHz | 3,8 | 7 | 8,1 |
| | | | | | dB 2300 MHz | 4,9 | 9,5 | 10 |
| Desacoplo entre salidas | Protection entre sorties | Isolamento tra uscite | Isolamento entre as saídas | Isolation between outputs | dB | >20 | | |
| Perdidas de retorno | Affaiblissement de réflexion | Perdite di ritorno | Perdas de retorno | Return loss | dB 860 MHz | >12 | | |
| | | | | | dB 2300 MHz | >8 | | |
| Paso de corriente | Passage de courant | Passaggio DC | Passagem de corrente | DC Pass | mA | 800 | | |
| PAU Extender | | | | | | √ | X | √ |



- ES Medidas de pelado de cable
- FR Mesures de dénudage des câbles
- IT Misure di spellatura del cavo
- PT Medidas de decapagem de cabos
- EN Cable stripping measures




- ES El conductor central debe estar recto
- FR Le conducteur central doit être droit
- IT Il conduttore centrale deve essere dritto
- PT O condutor central deve ser reto
- EN The inner conductor must be straight



- ES Nunca plegar la lámina de cobre sobre la malla
- FR Ne pliez jamais la feuille de cuivre sur la maille
- IT Non piegare mai la lamina di rame sopra la rete
- PT Nunca dobre a folha de cobre sobre a malha
- EN Never fold the copper foil over the wires



- ES Pulsar el botón e introducir el cable con suavidad
- FR Appuyez sur le bouton et insérez doucement le câble
- IT Premere il pulsante e inserire delicatamente il cavo
- PT Pressione o botão e insira o cabo suavemente
- EN Press the button and insert the cable gently



- ES Visualizar la malla a través de la ventana de inspección
- FR Afficher le maillage à travers la fenêtre d'inspection
- IT Visualizza la mesh attraverso la finestra di ispezione
- PT Exibir a malha através da janela de inspeção
- EN If wires can be seen through the inspection window, the connection is correct



- ES Para convertir los repartidores RQC 2 y 4 en dispositivos PAU conecte el adaptador PAU Extender en la entrada indicada. Esto permitirá disponer de una segunda entrada para conector F con carga de 75 Ohm en su interior